

采购需求书

设备名称：环阵扫描超声电子内镜 型号：EG-530UR2

一、设备故障情形：

该镜经检测结果为：盖板螺丝孔开裂，导光软管开裂，水瓶垫圈破损，导光插头开裂，插入管表面多处脱皮，光束断线、单眼，先端导光镜头脱胶，气囊管漏气，头端侧水气管堵塞导致送水量不足，CHA 测试无图像，超声振子线断线。

二、资质要求：营业执照经营范围须有医疗器械维修相关资质

三、技术要求：

1. 更换配件： 1 超声阵子；2 摄像头组件 ；3 LG 软管； 4 插入外管 ；5 导光插头 ；6 导光束；

★2 维修期间需要提供备用镜

3. 维修后设备恢复正常使用状态，实景图像和超声图像正常，图像无花屏，黑点，缺失，发暗现象，插入管使用平顺，测漏无漏水漏气。

4. 维修后由使用科室和医学装备科共同负责验收，按技术要求第 3 条执行，验收合格后付款。

5. 验收合格之日起，中标供应商须提供配件质保至少为 6 个月。

6. 维修时，所有风险均由中标供应商承担，若因维修质量问题导致设备损坏或无法使用，则由中标供应商负责修复至出厂标准，所需费用由中标供应商负责。

7. 付款方式：设备维修验收完毕经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额普通发票，采购人付合同总额的 95%。合同总金额的 5%的款项作为售后服务保证金，验收合格质保期满后一次性无息退还。