

惠州市鑫达建筑工程检测有限公司室内装修工程施工 澄清公告

各潜在投标人：

惠州市鑫达建筑工程检测有限公司室内装修工程施工（以下简称“本项目”）于2025年4月14日在广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、中易电子交易平台发布招标公告，本项目在中易电子交易平台收到了投标人提出的疑问，经研究决定，对投标人提出的问题予以澄清。

问1：ZS-03、ZS-08、ZS-13、ZS-18、ZS-23图纸中只标注了非设计区与设计区的砖隔墙构造柱，其余室内砖砌墙（p-07）未见构造柱标识或文字描述，清单中也无相关工程量，请明确；

答：以工程量清单为准。

问2：根据勘察现场，每层卫生间楼板存在裂缝渗水情况，图纸无相应处理措施，也无对应清单，请明确；

答：以工程量清单为准。

问3：ZS-01-01装施图中标注描述的室外消防水箱基础需加固，招标工程量清单未见相关内容，请明确；

答：以工程量清单为准。

问4：根据勘察现场，红线范围内有既有设施、构筑物拆除（如电梯、雨棚），招标图纸和工程量清单未见相关内容，请明确；

答：以工程量清单为准。

问 5：根据勘察现场，既有建筑物结构是否已进行房屋结构鉴定，请明确；

答：有房屋结构鉴定报告。

问 6：根据 DR-01 电施图中的设计方案，水电安装清单中弱电工程列出的项目编码 030411001014、030411001015 配管数量工程量有误，请明确；

答：经复核，清单数量无误。

问 7：SX-21 图纸中未标注有设计区域独立总水表和室外给水点位置，清单未见相关工程量，请明确；

答：以工程量清单为准。

问 8：根据勘察现场及结合图纸，发现 1 楼原有埋地主排污管已无法利用，需要重新开挖埋管，图中要求由施工单位进行深化内容，清单中相关工程量，请明确；

答：以工程量清单为准。

问 9：根据勘察现场，一楼室内给排水管道需破地面开挖埋设，清单未见管道破地面开挖的相关工程量，请明确；

答：以工程量清单为准。

问 10：图纸中新建厂房消防系统管道及设备，原旧破损消防系统管道及设备需进行拆除，清单未见相关工程量，请明确；

答：以工程量清单为准。

问 11：图纸中涉及室内新建消防、弱电、给排水管道需要在楼板、天面重新开孔作业，清单未见相关工程量，请明确；

答：以工程量清单为准。

问 12：图纸中未见从厂房内连接主控室及主控室内的弱电埋管开挖敷设相关描述，只有电线电缆，清单未见相关工程量，请明确。

答：以工程量清单为准。

若本澄清公告所述内容与招标文件有不符之处，以本澄清公告为准。

本澄清公告通过中易电子交易平台发布，默认投标人已确认收到，投标人无需另外回函确认。

招标人：惠州市鑫达建筑工程检测有限公司

招标代理：广东协诚咨询有限公司

发布日期：2025 年 4 月 21 日